



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0075 20

Diferencias visuales

Fabricantes: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modelos:
Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max 2, 3

Mazda: 2, 3
Mini: Cooper, One
Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4
Toyota: Aygo
Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motores:
Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D
Suzuki: 1.6 DDIS
Toyota: 1.4 HDI

Nº de artículo: 529 0036 10
 529 0061 10
 529 0062 10
 529 0065 10
 529 0066 10
 534 0075 20



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el tensor de correa con el número de artículo 534 0075 20.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es