INFORMACIÓN DE SERVICIO

Diferencias visuales en el balancín 235406 y en el taqué hidráulico 265404

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:
- Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
- Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
- Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
- VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motores: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Referencias originales:
(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Números de artículo:
(1) 235702 (sustituido)
(1) 235406 (nuevo)
(2) 265706 (sustituido)
(2) 265404 (nuevo)

Consulte la asignación actual en los catálogos

Al cambiar el balancín y el taqué hidráulico del vehículo , puede encontrarse montada en el motor tanto la versión de la Figura 1 como la de la Figura 2.

Ruville ofrece para el recambio actualmente la opción reflejada en la Figura 2.

Fig. 1: Modelo 1

Fig. 2: Modelo 2

Nota:
Al sustituir estos componentes, se debe cambiar siempre el juego completo.
Si se detectan defectos en uno o varios de los componentes del ajuste del juego de válvulas hidráulico, se debe sustituir el juego completo. Para evitar reparaciones más complejas y costes más elevados, se deben cambiar conjuntamente el balancín y el taqué hidráulico.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.ruville.com/es/

ES / Situación 03.2016 **RUVILLE 1162** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
Copyright © 2016 Egon von Ruville GmbH