SERVIZIO INFORMAZIONE

RepSet LuK con disco frizione modificato

Costruttore: BMW

LuK RepSet: 624 3530 00

Per aumentare il comfort di guida in diversi modelli dei costruttori di veicoli sopra citati i dischi frizione sono stati modificati. Questa modifica è stata introdotta in fabbrica a produzione già iniziata. È quindi possibile montare dischi frizione modificati su veicoli dello stesso modello, a seconda della data di costruzione.

Nel RepSet LuK dei veicoli interessati sono inclusi da subito i dischi frizione modificati. In tal modo i vantaggi offerti dalla nuova tecnologia saranno disponibili anche su modelli finora provvisti di equipaggiamento standard.

La differenza più evidente dei dischi frizione è il diametro. Nella versione attuale questo è di 228mm (figura 1), in quella precedente 240mm (figura 2). Inoltre il design del mozzo è stato modificato.

Il disco frizione del RepSet LuK soddisfa tutte le specifiche tecniche e può essere combinato indistintamente con i volani nuovi o utilizzati finora.

Figura 1: disco frizione del RepSet LuK (diametro 228mm)

Figura 2: disco frizione del primo equipaggiamento (diametro 240mm)

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.it

Versione 07.2015 **LuK 0059** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG