# SERVIZIO INFORMAZIONE N. 1151

# Tendicinghia 55963

## Differenze visive

| | |
|---|---|
| Produttori: | Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo |
| Modello: | |
| Citroën: | Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5 |
| Ford: | B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max |
| Mazda: | 2, 3 |
| Mini: | Cooper, One |
| Peugeot: | 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner |
| Suzuki: | SX4 |
| Toyota: | Aygo |
| Volvo: | C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III |
| Motore: | |
| Citroën/Peugeot: | 1.4 HDI, 1.6 HDI |
| Ford: | 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI |
| Mazda: | 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD |
| Mini/Volvo: | 1.6 D |
| Suzuki: | 1.6 DDIS |
| Toyota: | 1.4 HDI |
| N. art.: | 55963 |
| OE-N.: | |
| Mazda: | Y601-15-980A |
| Volvo: | 31316434 |
| PSA: | 5751.H6 |
| Susuki: | 17540-69K02 |
| Mini: | 1128 7 807 229 |
| Ford: | 1355389 |
| Toyota: | 16601-YV010 |
| compresa in: | 55963 80<br>55963 82<br>55963 81<br>55963 84<br>55963 83 |



**Figura 1:** Versione precedente

**Figura 2:** Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il tendicinghia con numero articolo 534 0075 20 è stato modificato.
Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2). Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

**INFORMAZIONI**
Per i relativi ricambi si rimanda al nostro Catalogo online del sito www.ruville.de. Ove si fa riferimento ai codici dei ricambi dei produttori dei veicoli, serve solo ai fini del confronto.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
info@ruville.de
www.ruville.com/en/

Versione 08.2015 **RUVILLE 1151** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
Copyright © 2015 Egon von Ruville GmbH