SERVIZIO INFORMAZIONE

Differenze esteriori del bilanciere a dito 235406 e della punteria a dito 265404

Costruttore: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelli:
- Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
- Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
- Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
- VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motori: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

N. OE:
(1) 059 109 417 J
059 109 417 G
(2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

N. art:
(1) 235702 (sostituito)
(1) 235406 (nuovo)
(2) 265706 (sostituito)
(2) 265404 (nuovo)

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

In caso di sostituzione del bilanciere a dito e della punteria idraulica a dito, sul veicolo possono essere presenti le versioni rappresentate in Figura 1 e in Figura 2.

Al momento, Ruville offre la versione indicata in Figura 2.

Note
Sostituire sempre in blocco! Sostituire sempre il set completo qualora uno o più componenti idraulici di compensazione del gioco della valvola presentino difetti. Al fine di evitare interventi di manutenzione ripetuti e costi elevati, in caso di riparazione, provvedere sempre alla sostituzione congiunta del bilanciere a dito e della punteria a dito.

Figura 1: Versione 1

Figura 2: Versione 2

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
info@ruville.de
www.ruville.com/en/

IT / Versione 03.2016 **RUVILLE 1162** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
Copyright © 2016 Egon von Ruville GmbH

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET