

# Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegungen

Baureihe RLF für Schaltstangen/-schienen



Diese technische Schrift wurde mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.



Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht zur Konstruktion zu verwenden.

Konstruktionen nur nach technischen Angaben, Maßtabellen und Maßzeichnungen in dieser Ausgabe gestalten. In Zweifelsfällen bitte Rücksprache mit dem INA-Ingenieurdienst.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten!

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen, die den Verträgen und Rechnungen zugrunde liegen.

Herausgeber:
INA-Schaeffler KG
91072 Herzogenaurach
Hausadresse:
Industriestraße 1–3
91074 Herzogenaurach
www.ina.com

by INA · 2003, September
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise,
ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.
Druck: mandelkow GmbH, 91074 Herzogenaurach
Printed in Germany

## Inhaltsverzeichnis

#### Seite

Referenzliste

Adressen

Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegunger
Anforderung
Anwendung
Bauform und Ausführung Bauform
Ausführung
Gestaltung der Lagerung Getriebegehäuse Schaltwelle/Schaltschiene Schmierung Belastung
Montage Einbau der Lager
Schaltkraft und Momentenverlauf bei gleit- und wälzgelagerter Schaltwelle Vergleich
Prüfverfahren Prüfbedingungen Verschiebewiderstand und Reibungsmoment
Schadensbilder Schälungen, Eindrückungen
Zusammenfassung Vorteile Belastbarkeit
Checkliste
Abmessungsliste

## **Anforderung**

Zur Realisierung minimaler Schalt- und Synchronisierungskräfte sind in Kfz-Schaltgetrieben funktionsgebundene, präzise, leichtgängige und reibungsarme Lagerungen der Schaltelemente bei kleinstem radialen Bauraum gefordert.

Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung der Baureihe RLF werden für diese Anforderungen ausgelegt. Sie sind mittlerweile Standardlösungen für die modernen Getriebe-Schaltsysteme.

#### Anwendung – Bild 1

Wälzlager der Baureihe RLF:

- sind im Getriebegehäuse eingepresst
- lagern hier Schaltwellen, Schaltstangen, runde oder rechteckige Schaltschienen sowie Schaltgabeln
- stützen die dabei auftretenden Schaltkräfte und Schaltmomente ab.

#### Die Lager müssen:

- für den Schaltvorgang einen begrenzten axialen
   Verschiebeweg der Schaltstangen, -schienen und -gabeln ermöglichen
- für die Schaltwelle, durch den von außen eingeleiteten Schaltvorgang, zusätzlich oszillierende Bewegungen oder Schwenkbewegungen zulassen.




Bild 1 · Lager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung – Anwendung

## Bauform und Ausführung

#### Bauform - Bild 2 bis Bild 7

Lager der Baureihen RLF für Kfz-Schaltgetriebe werden im wesentlichen in den folgenden Bauformen gefertigt:

Bild 2: Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung;

Bild 3: Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung;

Bild 4: Wälzlager für begrenzte Dreh- und begrenzte Längsbewegung;

Bild 5: Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Drehmomentübertragung;

Bild 6: Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und für Schaltschienen mit rechteckigem Querschnitt;

Bild 7: Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Drehmomentübertragung.

#### Ausführung – Bild 2 bis Bild 7

Die Lager bestehen aus einer Hülse - dem Außenring - und einem wesentlich kürzeren, mit Wälzkörpern bestückten Käfig. Hülse und Kugelkäfig bilden eine selbsthaltende Baueinheit.

Lager der Bauform nach Bild 6 sind zweiteilig. Sie haben zusätzlich zur Außenhülse eine aus Stahlband geformte und allseitig einsatzgehärtete Innenhülse zur Aufnahme der Schaltschiene mit rechteckigem Querschnitt. Diese elastische, federnde Innenhülse führt die Schaltschiene spielfrei. Außen- und Innenhülse mit Kugelkranz sind für die Montage der Schaltschiene zu trennen - siehe Kapitel Montage.

Die Hülsen sind als Außenlaufbahn für die Wälzkörper ausgeführt, spanlos geformt und einsatzgehärtet. Abhängig von der Bauform werden sie mit oder ohne Innenborde gefertigt.

Bei Lagern der Bauform nach Bild 6 und Bild 7 hat die Außenhülse einseitig eine trichterförmige Öffnung – diese Hülse ist bei der Bauform nach Bild 7 nicht dargestellt. Dadurch ist die Schaltschiene mit vormontiertem Innenteil, bestehend aus Innenhülse mit Kugelkranz, einfach einzubauen - siehe Kapitel Montage.

#### Wälzkörper

Als Wälzkörper werden Kugeln eingesetzt. Die Kugeln sind nach DIN 5 401 ausgeführt und bestehen aus durchgehärtetem Wälzlagerstahl.




Bild 2 · Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung



Bild 3 · Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung




Bild 4 · Wälzlager für begrenzte Dreh- und begrenzte Längsbewegung

#### Bauform und Ausführung

#### Käfig

Die Käfige sind aus Stahlband oder aus Kunststoff hergestellt; die Oberfläche des Stahlbandes ist einsatzgehärtet. Sie werden geschlossen ausgeführt oder sind durch konstruktive Maßnahmen gegen Verschränken (Verdrillen)

Taschen in den Käfigen nehmen die Kugeln auf. Die Befüllung ist der geforderten Tragfähigkeit angepasst - bei geringerer Tragfähigkeit ist z.B. nur jede zweite Tasche befüllt. Sollen die maximalen Tragzahlen der Lager erreicht werden, so werden alle Taschen befüllt. Für die optimale Nutzung der Tragfähigkeit sind die Käfigtaschen dann mit einer leichten axialen Schrägstellung ausgeführt; damit erhält jeder Wälzkörper seine eigene Laufbahn.




Bild 5 · Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Drehmomentübertragung




Bild 6 · Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und für Schaltschienen mit rechteckigem Querschnitt




Bild 7 · Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Drehmomentüb ertragung

#### Käfighub und Wellenhub - Bild 8

Durch die axiale Bauraumdifferenz "h" zwischen Hülse und Käfig kann der Käfig eine lineare Bewegung ausführen. Die Größe der Bewegung ergibt sich aus der freien Baulänge zwischen dem Käfig und den Innenborden der Hülse. Bei bordlosen Hülsen ist die axiale Baugröße der Hülse der limitierende Faktor.

Die Schaltwelle lässt sich im Lager axial verschieben. Der maximale Verschiebeweg "H" der Schaltwelle – der Wellenhub – entspricht dem doppelten Verschiebeweg "h" des Käfigs – dem Käfighub:

 $H = 2 \times h$ .




Bild 8 · Käfighub und Wellenhub

## Gestaltung der Lagerung

#### Getriebegehäuse – Bild 9 und Bild 10

Zur vollen Nutzung der Tragfähigkeit muss die dünnwandige Hülse – der Außenring des Lagers – im Getriebegehäuse ausreichend steif unterstützt werden.

Für den Lagersitz sollte die Bohrungstoleranz betragen:

- für Gehäuse mit Aluminium-Legierungen R7
- für Stahlgehäuse N6.

Die Lage des Hüllkreises  $F_{\rm W}$  und die Güte der Lagerung wird im eingebauten Zustand bestimmt durch:

den Werkstoff und die Wanddicke der Anschlusskonstruktion sowie die Maß- und Formgenauigkeit der Gehäusebohrung.

Der Hüllkreis ist der innere Begrenzungskreis der Kugeln bei spielfreier Anlage an der Außenlaufbahn. Der Hüllkreis ist in der Lieferzeichnung angegeben. Als Vergleich dient ein Lehrring aus Stahl mit dem unteren Bohrungabmaß des Passmaßes N6. RLF-Lager haben, je nach Kugelgröße, einen um 2 µm bis 7 µm größeren Hüllkreis als Nadelhülsen.

#### Schaltwelle/Schaltschiene

Da sich die Wälzkörper direkt auf der Welle bewegen, muss die Welle als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt sein; d.h. der Werkstoff für die Laufbahn muss die notwendige Einhärtungstiefe – von INA vorgegeben bzw. ermittelt – und eine Oberflächenhärte von 670 + 170 HV aufweisen.

Verwendet werden können Werkstoffe mit entsprechend hohem Reinheitsgrad, beispiels weise:

- durchhärtende Stähle, z.B. 100Cr6 oder
- Einsatzstähle, z.B. 16MnCr5.

Die Oberflächengüte hängt von der geforderten Präzision der Lagerung ab. Sie soll zwischen  $\rm R_z1$  und  $\rm R_z4$  betragen. Die Wellentoleranz ist so zu wählen, dass ein möglichst kleines Betriebsspiel erreicht wird, z.B. m6. Schaltschienen mit rechteckigem Querschnitt erfordern keine besondere Bearbeitung oder Oberflächenbehandlung bzw. -härte.

#### **Schmierung**

Die Lager können grund sätzlich mit Fett oder Öl geschmiert werden. Bei Fettschmierung sind Schmierfette nach DIN 51 825 KP2K eingesetzt. Ist für Lager mit Kunststoffkäfig Ölschmierung vorgesehen, bitte bei INA rückfragen.

#### Belastung

Ist das Belastungsverhältnis  $C_0/P_0 \le 1,5$ , sollte eine genaue Analyse der Lageranordnung durch INA erfolgen.

#### Hinweis

Ergänzende Information zur Gestaltung der Lagerung siehe INA-Katalog 307, Kapitel Gestaltung der Lagerung.




Bild 9 · Außendurchmesser mit Übermaß




Bild 10 · Hüllkreisdurchmesser F<sub>w</sub> in eingebautem Zustand

## Montage

#### Einbau der Lager

RLF-Lager werden als Schüttgut in Karton-Sammelpackungen geliefert - Losgröße ca. 250 Stück. Die Wälzlager sind mit VCI-Papier umhüllt und dadurch trockenkonserviert. Dieses Papier schützt vor Korrosion.



Lager erst unmittelbar vor der Montage aus der Originalverpackung entnehmen! Verpackung sofort wieder verschließen:

- die schützende Dampfphase des VCI-Papiers bleibt nur in der geschlossenen Verpackung erhalten!

Entnommene Lager sofort ölen!

Handschweiß führt zur Korrosion! Lager nur mit sauberen und trockenen Händen anfassen; ggf. Baumwoll-Schutzhandschuhe tragen!

#### Einbauhinweise für:

- Wälzlager für Dreh- und begrenzte Längsbewegung
- Wälzlager für begrenzte Dreh- und begrenzte Längs-
- Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Drehmomentübertragung.

Die Lager werden mit einem Einpressdorn oder einer Presse in die Aufnahmebohrung des Getriebegehäuses eingepresst siehe Bild 9. Der Bund des Einpressdorns sollte vorzugsweise an der Stirnseite des Lagers anliegen, der eine Kennzeichnung/ Nummer aufweist.

Die Lager dürfen beim Einbau nicht verkantet werden!

Nach dem Einpressen sind die Lager durch Presssitz axial und radial fixiert; weitere Sicherungen sind nicht notwendig.

#### Einbauhinweise für:

Wälzlager für begrenzte Längsbewegung und Schaltschienen mit rechteckigem Querschnitt.

Bei diesen Lagern sind die Außenhülse und die Innenhülse mit Kugelkranz getrennt zu montieren (Bild 11 und Bild 12).

Nach dem Einpressen der Außenhülse in das Getriebegehäuse wird die Schaltschiene mit aufgeclipstem Kugelkranz durch die trichterförmige Öffnung in die Hülse eingeschoben. Eine weitere Fixierung oder Justierung der Lager ist danach nicht mehr erforderlich.




Bild 11 · Hülse einpressen und Kugelkranz aufclipsen




Bild 12 · Schaltschiene mit Kugelkranz einbauen

## Schaltkraft und Momentenverlauf bei gleit- und wälzgelagerter Schaltwelle

Die Art der Lagerung – Gleit- oder Wälzlagerung – beeinflusst den Kraftaufwand beim Wählen und Schalten und damit das Schaltgefühl.

Beim Wählvorgang sind die Auswirkungen auf die leichtgängige Schaltbarkeit nur gering. Für den Schaltvorgang ist jedoch ein hoher Verschiebewiderstands- und Reibungsmomentwert ungünstig.

#### Vergleich - Bild 13

Verglichen werden der Verschiebewiderstand und das Reibungsmoment einer Schaltwelle, die:

- (1) direkt im Getriebegehäuse aus Aluminiumlegierung bzw.
- (2) in Permaglide®-Gleitlagerbuchsen PAP P10 bzw.
- (3) in Lagern der Baureihe RLF gelagert ist.

#### Verschiebewiderstand bei reiner Längsbewegung

Die oberen Kurven zeigen den Verschiebewiderstand bei Längsbewegung der Schaltwelle. Gemessen wird bei belasteter Schaltwelle. Lagerbelastung:

- — 160 N
- — 450 N.

## Verschiebewiderstand bei Längsbewegung und überlagerter Schwenkbewegung

Die in der Mitte dargestellten Kurven zeigen den Verschiebewiderstand bei gleichzeitig überlagerter Schwenkbewegung: Schwenkwinkel  $\pm 30^{\circ}$ .

#### Reibungsmoment

Die unteren Kurven zeigen das Reibungsmoment bei reiner Schwenkbewegung, Schwenkwinkel  $\pm\,30^\circ$ .




Bild 13 · Verschiebewiderstand und Momentenverlauf – Vergleich

#### Interpretation der Messwerte

- (1) Die Werte für den Verschiebewiderstand und das Reibungsmoment sind extrem hoch. Die Schaltung ist somit schwergängig und vermittelt kein positives Schaltgefühl.
- (2) Deutlich verbesserte Messwerte zeigt die Lagerung mit der  $\label{eq:permaglide} \textit{Permaglide}^{\text{\&}} \textit{-} \textit{Gleit} \textit{lager} \textit{buchse}. \ \textit{Das Ergebnis wird im}$ wesentlichen durch den günstigen p · v-Wert – dem Produkt aus spezifischer Lagerbelastung und Gleitgeschwindigkeit - möglich. Der steile Anstieg der Kurve zu Beginn der Messaufzeichnung ist durch den für Gleitlager typischen stick-slip-Effekt verursacht.
- (3) Die niedrigsten Werte treten bei der Wälzlagerung auf. Der leichtgängige, reibungsame Schaltvorgang trägt so zu einem positiven Schaltgefühl bei.

#### Verhalten der Lagerung

Die Lagerung einer Schaltwelle ist so auszuführen, dass die Welle leichtgängig linear verschiebbar ist und über einen bestimmten Winkelbereich gedreht werden kann. Durch diese Bewegungen wird die Schaltgasse gewählt und der entsprechende Gang geschaltet. Die jeweilige Form der Bewegung - Längs- oder Drehbewegung für den Wähl- bzw. Schaltvorgang – ist dabei durch das Gesamtkonzept des Schaltsystems vorbestimmt.

Die Lager müssen beim Wählen der Schaltgasse keine Schaltmomente übertragen. Es sind jedoch Reibungskräfte zu überwinden, die aus dem Gewicht der Schaltwelle, den Hebelverhältnissen der anschließenden Bauteile und den Rückstellfederkräften resultieren.

Wälzgelagerte Schaltwellen sichern zuverlässig die geforderte Funktion auch:

- bei geringerem Betriebsspiel und
- niedrigen Betriebstemperaturen.

## Prüfverfahren

Lager der Baureihe RLF müssen bestimmte Produkteigenschaften aufweisen und exakt definierte Qualitätsnormen erfüllen. Zur Überprüfung und Sicherstellung dieser Anforderungen werden mechanische Prüfverfahren angewandt. Dabei ersetzen charakteristische, fahrbetriebsnahe Belastungen idealisierte, theoretische Beanspruchungsbedingungen.

Sind keine Kundenanforderungen vorgegeben, so entsprechen die Bedingungen der realen Einbausituation.

#### Prüfbedingungen

Last, abhängig

von der Beanspruchung  $F_R = 18 \text{ N}$  bis 941 N Wellenhub  $S_R = \pm 12.5 \text{ mm}$ 

Schwenkwinkel der Welle

Verschiebe-

geschwindigkeit der Welle

Schmierstoff Esso-Getriebeöl ST SAE 85-W90

 $\alpha = 0/\pm 30^{\circ}$ 

 $v = 3.16 \, \text{mm/s}$ 

Schmierverfahren Tropfbeölung.

#### $\textbf{Verschiebe\,widerstand\,und\,Reibungsmoment}-\mathsf{Bild}\ 14$

In einem Aufnahmerohr sind zwei Prüflager fixiert. Mittig über dem Aufnahmerohr ist ein Rillenkugellager positioniert. Auf das Rillenkugellager wird mit freihängenden Gewichten die erforderliche Radiallast aufgebracht.

Das Aufnahmerohr ist querkraftfrei zur Kraftmessdose verlängert, an der die Längskraft – der Verschiebewiderstand – abgegriffen wird.

Mit einer Drehbewegung von Hand wird die Längsbewegung der Welle überlagert und von einem Drehwinkelgeber erfasst.

Das Reibungsmoment aus den Prüflagern wird an der Verlängerung zur Kraftmess dose mit Biegebalken abgegriffen. Das gemessene Reibungsmoment ist jedoch durch das Reibungsmoment des Rillenkugellagers abgeschwächt. Bei der Auswertung des Prüflager-Reibungsmoments werden des halb die Messwerte um das Reibungsmoment des Rillenkugellagers korrigiert.




Bild 14 · Prüfstand zur Messung des Verschiebewiderstands und Reibungsmoments

## Schadensbilder

#### Schälungen, Eindrückungen

Für RLF-Lager wird die notwendige statische Tragsicherheit nur für die geforderte Gebrauchsdauer ausgelegt.

Liegt die Belastung höher oder ist die Einwirkzeit – die Dauer der Zyklen - länger, so können Schäden nach Bild 15 und Bild 16 auftreten.

Zulässig sind solche Schäden nur, wenn sie die Funktion des Lagers nicht beeinträchtigen, z.B.:

wenn das RLF-Lager zur Lagerung von Schaltschienen eingesetzt wird.




Bild 15 · Ermüdungsspuren an der Hülse



Bild 16 · Ermüdungsspuren an der Welle

## Zusammenfassung

Lager der Baureihe RLF sind im Kfz-Schaltgetriebe für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Durch ihre unterschiedlichen Bauformen und den daraus resultierenden, spezifischen Produkteigenschaften ergeben sich für den Kunden deshalb umfangreiche Vorteile.

#### Vorteile

- Weniger Bauteile erforderlich, da die geforderte Dreh- und Längsbewegung der Schaltelemente mit einem Lager ausgeführt wird
- gleichmäßiger, durchgängig wälzgelagerter Schaltkraftverlauf
- bei vorgespanntem Kugelkäfig bleibt der K\u00e4fig im lastfreien Zustand in seiner Position fixiert
- nur niedrige Schaltkraft für die gesamte Gebrauchsdauer erforderlich, da die Lagerung reibungs- und verschleißarm ist
- sicherer und direkter Schaltverlauf durch kleinstes Betriebsspiel
- nur ein minimaler Bauraum erforderlich
- einsetzbar bei hohen Betriebstemperaturen durch die Verwendung temperaturbeständiger Werkstoffe
- keine axialen Sicherungselemente notwendig, da ein Presssitz im Getriebegehäuse ausreicht
- einfach zu montieren, da die Lager in das Getriebegehäuse eingepresst werden
- preiswert, da die Produktion der Lager der Großserien-Fertigung angepasst ist.

#### **Belastbarkeit**


Ist das Belastungsverhältnis C/P ≤1,5, so können geringfügige Eindrückungen an der Welle / Hülsenlaufbahn auftreten.

Die Eigenvorspannung des Lagers – Käfig gegen Kugel – reduziert sich bei einer Lastwechselzeit von 10<sup>6</sup> um ca. 50%, da sich Glättungen an den Führungsflächen der Käfigstege bilden und so eventuell Verschleißmarken – Rillen – an den Kugeln auftreten.

Eine wesentliche Funktionsbeeinträchtigung der Lager tritt jedoch noch nicht auf.

## **Checkliste**


Legend	de zu treffende Punkte markieren				
	notwendige Angaben eintragen				
1) Kundenzeichnung beifügen.					



RLF - Auswahl

Nein	Ja	Nein Ja
Grundfunktionen		Prüf- und Testbedingungen /
Lagerung von:		Testspezifikationen
Haupt-oder Zentralschaltwellen	. 🔲	Temperaturbereich (°C)
Schaltstangen	. 🔲	Fettschmierung
Schaltschienen	. 🔲	Ölschmierung
Schaltgabeln 🖵		besondere Testvorgaben
für Drehbewegung	. 🔲	
für Längsbewegung		
für Dreh- und Längsbewegung		Umgebungskonstruktion
		Werkstoff / Toleranzen / Oberflächenqualität der Welle
Zusatzfunktionen / Eigenschaften		
Übertragung von Momenten	. 🖳	
abgedichtet	. 💾	Werkstoff / Toleranzen des Gehäuses
korrosionsgeschützt	. 🔟	
Betriebsbedingungen		vorhandener Bauraum im Gehäuse <sup>1)</sup> )
Belastung der Lager (N)		Montage
zu übertragendes Drehmoment (Nm)		besondere Montagevorgaben
Basisabstand der Lager (mm) <sup>1)</sup> )		
Hub der Welle (mm) <sup>1)</sup> )		Liefermenge / Lieferzustand
oder: Einbausituation der RLF-Lager		Anzahl der RLF-Lager pro Getriebe / Kalkulationsstückzahlen (St.)
- horizontale bzw. vertikale Anordnung der Welle -1)		spezielle Verpackung erforderlich
wird der Schaltvorgang durch Drehen / Verschieben der Schaltwelle eingeleitet		Hinweis:
Frequenz (min <sup>-1</sup> )		Lieferung erfolgt in Kartonagen
Schwenkfrequenz (min <sup>-1</sup> )/ Schwenkwinkel des Lagers (°)		
Drehzahl des Lagers (min <sup>-1</sup> )		
gibt es Zeichnungen, die die Funktion des Schaltsystems beschreiben <sup>1)</sup> )	. 🗖	

## **Abmessungsliste**



RLF - Auswahl

Abmessungen	F-Nummer	Sachnummer
6,000×10,000× 9,000	F-217853.2	000-009-371-341
6,945×23,000×28,000	F-205524-220 <sup>1)</sup>	000-000-551-651
12,000×18,000×16,000	F-215109.2	000-001-148-923
12,000×18,000×56,300	F-86934.1 <sup>2)</sup>	000-001-495-151
13,000×18,000×20,000	F-216152	000-001-702-670
13,000×25,100×40,800	F-216784 <sup>3</sup> 000-001-548-093	
14,000×20,000×21,000	F-228755.3	000-005-092-963
14,000×20,000×21,000	F-228755.1	000-009-679-979
15,000×21,000×16,000	F-226955	000-004-784-260
15,000×21,000×22,000	F-213995.1	000-000-549-290
15,000×21,000×22,000	F-82852	000-000-601-837
15,000×21,000×22,000	F-80574.3	000-006-984-669
15,000×21,000×22,000	F-80574.1	000-000-385-883
15,000×21,000×27,000	F-43174	000-000-180-491
16,000×22,000×20,000	F-203798.1	000-001-707-264
16,000×24,000×25,500	F-212495.1	000-000-388-432
16,000×24,000×26,500	F-206384	000-001-703-145
18,000×24,000×22,000	F-210804	000-000-251-500
18,000×24,000×24,000	FC66880	000-006-004-652
18,000×24,000×26,000	F-218266	000-000-004-987
19,000×23,500×27,500	F-236370	000-010-023-020
19,000×26,000×27,000	F-213256	000-000-193-313
20,000×26,000×27,000	F-235175.2	000-011-363-436
20,000×26,000×30,000	F-20031	000-000-061-492
50,000×69,000×54,000	F-22985.1	000-001-690-477

<sup>1)</sup> Wälzlagernach Bauform (Bild 6).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Wälzlagernach Bauform (Bild 4).

<sup>3)</sup> Wälzlagernach Bauform (Bild 7).

## Referenzliste

#### Kunde

BRAUN

■ CZ STRAKONICE (SKODA)

■ DAIMLER CHRYSLER

FORD

■ GEARBOX DEL PRAT (SEAT)

■ GETRAG

■ GKN SINTER METALS

■ GMA GUSTAV MEYER

■ HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

■ HYUNDAI MOTOR COMPANY

■ SAGAR RICHARDS

■ BRONZE ACIOR

■ GRAZIANO

JOHN DEERE WERKE

■ KIA MOTORS CORPORATION

■ KOCHENDOERFER & KIEP

LUNKE & SOHN

■ NACAM

OPEL

■ PHILIPS

■ SELZER

■ TREMEC

■ VOLKSWAGEN


■ ZEULENRODA PRAEZISIONS MASCHINENBAU

■ ZF

ZWN ZAHNRADWERK NEUENSTEIN

## Adressen

#### **Automobil**



#### Europa

#### Deutschland

INA-Schaeffler KG Industriestrasse 1-3 9 1074 Herzogenaurach Tel. +49/9132/82-0 Fax +49/9132/82-4950 E-Mail info@ina.com

#### Belgien

INA Roulements S.A. Graignette Business Park Avenue du Commerce, 38 1 420 Braine-l'Alleu d Tel. +32/2/3891389 Fax+32/2/3891399

#### Frank reich

INA France INA France 93, route de Bitche BP 186 6 7506 Hagu enau C edex Tel. +33/3 88 63 40 40 F ax +33/3 88 63 40 41 Telex 870 93 6

#### Großbritannien

INA Bearing Company Ltd Forge Lane, Minworth Sutton Coldfield West Midlands B76 1AP Tel. +44/121/3513833 Fax +44/121/3517686 E-Mail ina.b earing@ina.co.uk

#### Italien

INA Rullini S.p.A. Strada Pegionale 229 - km. 17 28015 Momo (Novara) Tel. +39/0321/929211 Fax +39/0321/929300

#### Niederlande

INA Nederland B.V. G ildeweg 31 3771 NB Barneveld Postbus 50 3 770 AB Barneveld Tel. +31/342/40-3000 Fax +31/342/40-3280 E-Mail info@ina.nl

#### Norwegen

INA Norge AS Postboks 6 404 Etterstad Nils Hansens Vei 2 0 604 Oslo 6 Tel. +47/2/26485 30 Fax +47/2/2645411 E-Mail ina@in a.no

#### Österreich

INA AUSTRIA GmbH. Marktstraße 5 Postfach 35 23 31 Vösend orf Tel. +43/1/6 99 25 41 -0 Fax +43/1/6 99 25 41 55 E-Mail i na.austria@i na.at

#### Polen

INA Lozyska Spolka z o.o. ul. Stepin ska 22/30 00-739 Warsza wa Tel. +48/22/84 17 3 35 +48/22/85 13 6 85 Fax +48/22/85 13 6 84 Telex 8 13 527 omig p1

#### Portugal

INA Rolamentos Lda. Av. Fontes Pereira de Melo, 47 0 41 49-0 12 Porto Tel. +351/22/532 08 90 Fax +351/22/532 08 61

#### Rumänien

CH Industrial Group S.R.L Str. Ziduri Mosi, nr. 25 Bucuresti, sector 4 Tel. +40/1/252 98 61 Fax +40/1/252 98 60

#### Rußland

IN A Moskau ul. Bo Ischaja Moltschanovka Nr. 23/38 , Building 2 12 1019 Moskau Tel. +7/09 5/ 2 32 15 38 +7 /09 5/ 2 32 15 39 Fax +7/095/2321540

F-Mail in arussia@col ru

#### Slovenien

IN A kotalni lezaji Maribor Glavni trg, 17/b 2000 Marib or Tel. +386/2/2282-070 Fax +386/2/2282075 E-Mail in fo@ ina-lezaji.si

#### Spanien

IN A Rodamientos, s.a. Polígo no Pont Reixat 08 960 Sant Just Desvern Barcelona Tel. +3 4/93/4803410 Fax +3 4/93/3729250 E-Mail marketing@es.ina.com

#### Schweden

IN A Sverige AB IN A Sverige AB Box 41 19586 Arlan dastad Charles 'gata 10 19561 Arlan dastad Tel. +46/8/59510900 Fax +46/8/59510960 F-Mail in fo@ina se

#### Tsche chische Republik

INA Ložiskas r.o Průběžná 74 a 10000Praha 10 - Strašnice Tel. +420/2/67298140 Fax +420/2/67298110 E-Mail inal ozi ska@ inaloziska.cz

#### Türkei

INA Rulmanlari Ti caret Ltd. Sirketi Aydin Sokak Dagli Apt. 4/10 1 Levent 80 600 Istanbul Tel. +9 0/212/27 9 27 4 1 Fax +9 0/212/28 16 6 45 Telex 27 628 inlt tr

#### Ungam

INA Gördülö csapágy Kft. 11 46 Bu dapest, XIV. Hermina út 17. Postfach 229 15 90 Bu dapest Tel. +36/1/4617010 Fax +36/1/4617013

#### Nordamerika

#### Kanada

INA Canada Inc. 2871 Plymouth Drive Oakville Ontario L6 H 5 S5 Tel. +1/905/829-2750 Fax +1/905/829-2563

#### Mexiko

INA Mexico, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 383, int. 704 C ol. Cuauhtemoc 06500 Mexico, D.F. Tel. +52/5/5250012 Fax +52/5/5250194

INA USA CORPORATION 3 08 Springhill Farm Road Fort Mill, South Carolina 29715 Tel. +1/803/5 488500 Fax +1/803/5 488599

#### IISA

INALISA CORPORATION INA USA CORPORALION 335 East Big Beaver Road Suite 101 Troy, Michi gan 48083 -1235 Tel. +1/248/5 289080 Fax +1/248/6 19 21 39

#### Südamerika

#### Ar gentinien

INA Arg entina S.A. Avda. Alvarez Jonte 1938 1416 Buenos Aires Tel. +54/11/45824019 Fax +54/11/4582 3320 E-Mail inaarg@ina.com.ar

#### Brasilien

INA BrasilLtda. INA Brasi Ltda.

Av. Indepen dência, nr. 350 0
Bairro de Éden
18103-000 S orocaba/São Paulo
Caixa Postal 334
18001-970 Sorocaba
Tel. +55/15/2351500
+55/15/2351500
Fax +55/15/2351990

E-Mail vend auto@in a.com.br

#### Asien

#### Australien

INA Bearings Australia Pty. Ltd. Locked Bag 1 Taren Point 2229 Tel. +61/2/97101100 Fax +61/2/95403299 E-Mail sales@ina.au.com

#### China

INA (China) Co. Ltd. INA (China) Co. Ltd.
Beijing O ffice
Room 150 4 Office Tower One
Hend erson Cen te
No. 18 Jianguo menn ei Dajie
Don gcheng District
Beijing 100 005
Tel. +86/10/65183828
Fax +86/10/65183831 E-Mail i naai@p ublic.bta.net.cn

INA Bearing India Pvt. Ltd. Inda - Ku. Ltd. Indo-Germany Techn ology Park Survey No. 297, 298, 299 Village – Urawade TAL – Mulshi Dist. PUNE Maharashtra Tel. +91/2 0/4 00 10 36 Fax +91/2 0/4 00 12 44

#### Asien Japan

IN A Bearing, In c. Square Bu ilding 15 F 2-3-12, Shin -Yokohama Koho ku -ku, Yokohama, 2 26 Tel. +8 1/4 5/ 4 76 5 9 00 Fax +8 1/4 5/ 4 76 5 9 20

#### Korea

IN A Bearing Chushik Ho esa 1054-2 Shingil-dong Ansan-shi, Kyonggi-do 425-120 Republik Korea Tel. +82/31/4906911 Fax +82/31/4943888

#### Afrika

#### Südafrika

INA Bearings (Pty.) Ltd. South Africa Caravelle Street Walmer Industrial Port Elizabeth 60 01 P.O. Box 40030 Walmer Port Elizabeth 60 65 Eastern Cape
Tel. +27/41/5012800
Fax +27/41/5810438
E-Mail inq uiries@ina.co.za

## **INA-Schaeffler KG**

91072 Herzogenaurach Internet www.ina.com E-Mail info@ina.com

In Deutschland: Telefon 0180/5003872 Telefax 0180/5003873

Aus anderen Ländern: Telefon +49/9132/82-0 Telefax +49/9132/82-4950