SCHAEFFLER

Schaeffler Global Technology Solutions



Замена подшипника в сушильном цилиндре на самоустанавливающийся цилиндрический роликоподшипник

Заказчиком в данном примере являлся ведущий европейский изготовитель древесноволокнистого картона.

Задача, поставленная перед компанией Schaeffler

Поскольку сушильный цилиндр при работе машины по производству картона сильно нагревается, то имеет место определенное тепловое линейное расширение цилиндра. Для компенсации теплового расширения в плавающей опоре используется сферический роликоподшипник, установленный в плавающем корпусе. Повышенный уровень вибрации сушильной секции машины приводит к быстрому износу основания корпуса и опорных плит, который, в свою очередь, вызывает еще большую вибрацию. В то же время эта недопустимая вибрация цилиндров снижает качество продукции и приводит к преждевременному выходу из строя подшипников.

Решение компании Schaeffler

В опорах сушильного цилиндра в качестве плавающего подшипника был смонтирован самоустанавливающийся цилиндрический роликоподшипник (SACR). Основание корпуса и опорные плиты были заменены проставочной плитой, посредством которой существующий корпус может быть закреплен на раме машины. Необходимая реконструкция была выполнена британскими инженерами Schaeffler совместно с подрядчиками. Британские инженеры Schaeffler разработали проставочные плиты, которые были изготовлены в подразделении Schaeffler в г.Лланелли (Великобритания).



Техническая информация об объекте

Машина для производства бумаги

Изготовитель:

Beloit

Класс картона:

Многослойный картон (FBB) для упаковочных коробок

Ширина полотна:

5650 мм

Скорость движения полотна:

450 м/мин

Производительность машины:

200 000 тонн картона в год





Цапфа сушильного цилиндра, готовая к установке подшипника



Camoycтaнавливающийся цилиндрический роликоподшипник FAG (SACR)



Монтажные работы на сушильном цилиндре

Преимущества для заказчика

Использование подшипника SACR существенно уменьшило вибрацию в сушильной секции машины, которая позволила заказчику сохранить высокие стандарты качества выпускаемой продукции. Модернизация подшипникового узла заняла всего лишь около полутора часов. К тому же новые самоустанавливающиеся цилиндрические роликоподшипники (SACR) имеют больший срок службы и требуют меньше временных затрат на техническое обслуживание.

Экономия в результате быстрой замены подшипника	
Время замены на прежний подшипник: 3 часа	15 000 евро
Время замены на новый подшипник: 1,5 часа	7 500 евро
Экономия:	7 500 евро

Благодаря оптимальному соотношению цены и эффективности решения компании Schaeffler, заказчик смог сэкономить на каждой опоре сушильного цилиндра машины для изготовления картона около 1000 евро (по сравнению с установкой нового корпуса и подшипника конкурирующей компании).

Что в этом особенного?

Решение, предложенное компанией Schaeffler, может быть применено к другим машинам по производству бумаги и картона с плавающими подшипниковыми корпусами в опорах сушильных цилиндров.

Техническая информация о решении

Применявшийся ранее подшипник в плавающем корпусе:

Сферический 22238-K-MB-C4

Подшипник FAG для замены:

Подшипник SACR Z-566170.ZL-K-W209B-C5

Процедура замены:

- Демонтаж подшипника качения и корпуса
- Удаление плавающего основания и опорных плит
- Монтаж проставочной плиты для установки корпуса на раме машины (без изменений в системе смазывания корпуса и подшипника)
- Установка подшипника SACR